MONTANTI DA 375 MM



5003 ME

- Coppia montanti per ripiani 5003 RCC-RC-RIC-RICL-A3
- Foratura laterale per ganci 552÷557
- Posizionabili sia sul pianale dei veicoli che sui moduli

Dettagli famiglia

Codice	n°	LxPxH mm	Q.tà x conf.	Prezzo listino
U50030049	1	30x375x222	1	€ 54.00
U50030050	2	30x375x382	1	€ 62.00
U50030051	3	30x375x542	1	€ 76.50

Serie / Configurazioni

Articoli



5006 A5 - Assortimento retro schiena

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli

5006 A6 - Assortimento lato sinistro

5006 C1 - Assortimento lato sinistro

5006 C2 - Assortimento lato sinistro

5006 C4 - Assortimento lato sinistro

5006 C5 - Assortimento lato sinistro

5006 E1 - Assortimento lato destro

5006 E10 - Assortimento lato sinistro



5006 E13 - Assortimento retro schiena



5006 E14 - Assortimento lato destro

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli

5006 E2 - Assortimento lato sinistro

5006 E6 - Assortimento retro schiena

5006 E7 - Assortimento lato destro

5006 E9 - Assortimento lato destro

5006 EF1 - Assortimento lato destro o sinistro



5006 EF3 - Assortimento retro schiena

5006 EF4 - Assortimento lato destro o sinistro

5006 EF5 - Assortimento lato sinistro

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.