ASSORTIMENTO LATO SINISTRO

5006 E8



Veicoli compatibili:

- **CITROEN** JUMPER passo 3450 tetto 1932
- **CITROEN** JUMPER passo 4035 tetto 1932-2172
- **CITROEN** JUMPER passo 4035XL tetto 1932-2172
- **CITROEN** JUMPER passo 2850 tetto 1881
- **CITROEN** JUMPER passo 3200 tetto 1881-2115
- **CITROEN** JUMPER passo 3700 tetto 1881-2280
- **FIAT** DUCATO passo 3450 tetto 1932
- **FIAT** DUCATO passo 4035 tetto 1932-2172
- **FIAT** DUCATO passo 4035XL tetto 1932-2172
- **FIAT** DUCATO passo 2850 tetto 1881
- **FIAT** DUCATO passo 3200 tetto 1881-2115
- **FIAT** DUCATO passo 3700 tetto 1881-2280
- **FORD** TRANSIT passo 3300 tetto 1885-1985
- **FORD** TRANSIT passo 3750 tetto 1885-1985
- **IVECO** DAILY passo 3300 tetto 1900-2100
- **IVECO** DAILY passo 3950 tetto 1900-2100
- **MERCEDES** SPRINTER passo 3000 tetto 1855
- **MERCEDES** SPRINTER passo 3550 tetto 1855
- **MERCEDES** SPRINTER passo 4025 tetto 1855
- **MERCEDES** SPRINTER passo 4325 tetto 1940
- **OPEL** MOVANO passo 3182 tetto 1894
- **OPEL** MOVANO passo 3682 tetto 1894-2144
- **OPEL** MOVANO passo 4332 tetto 1894-2144
- **OPEL** MOVANO passo 3078 tetto 1912
- **OPEL** MOVANO passo 3578 tetto 1912-2146
- **OPEL** MOVANO passo 4078 tetto 1912-2146
- **PEUGEOT** BOXER passo 3450 tetto 1932
- **PEUGEOT** BOXER passo 4035 tetto 1932-2172
- **PEUGEOT** BOXER passo 4035XL tetto 1932-2172
- **PEUGEOT** BOXER passo 2850 tetto 1881
- **PEUGEOT** BOXER passo 3200 tetto 1881-2115
- **PEUGEOT** BOXER passo 3700 tetto 1881-2280
- **RENAULT** MASTER passo 3182 tetto 1894
- **RENAULT** MASTER passo 3682 tetto 1894-2144
- **RENAULT** MASTER passo 4332 tetto 1894-2144
- **RENAULT** MASTER passo 3078 tetto 1912

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

- **RENAULT** MASTER passo 3578 tetto 1912-2146
- **RENAULT** MASTER passo 4078 tetto 1912-2146
- **VOLKSWAGEN** CRAFTER passo 3250 tetto 1650
- **VOLKSWAGEN** CRAFTER passo 3665 tetto 1940-2140
- **VOLKSWAGEN** CRAFTER passo 4325 tetto 1940-2140

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Peso kg	Q.tà x conf.	Prezzo listino
U50060026	1485x375x1396	143	1	€ 3.335.00

Composizione

Articolo		Pezzi	Misure
	5000 A3 - Composizione con valigette asportabili	1	-
	5000 C3 - Composizione con cassetti	2	-
	5000 CL3N - Composizione con cassetti lunghi	1	-
	5000 D3 - Composizione con cassetti	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	5000 E3 - Composizione con valigette e cassetti	1	-
	5002 B2N - Base	1	-
	5002 R3 - Ripiano	1	-
	5002 S2 - Matrix - Supporto	1	-
	5002 SA2 - Porta documenti	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.