ASSORTIMENTO LATO SINISTRO

5006 EF5



Veicoli compatibili:

- **CITROEN** JUMPER passo 4035 tetto 1932-2172
- **CITROEN** JUMPER passo 4035XL tetto 1932-2172
- **CITROEN** JUMPY passo 3700 tetto 1881-2280
- **FIAT** DUCATO passo 4035 tetto 1932-2172
- **FIAT** DUCATO passo 4035XL tetto 1932-2172
- **FIAT** DUCATO passo 3700 tetto 1881-2280
- **IVECO** DAILY passo 3950 tetto 1900-2100
- **MERCEDES** SPRINTER passo 4025 tetto 1855
- **MERCEDES** SPRINTER passo 4325 tetto 1940
- **OPEL** MOVANO passo 3578 tetto 1912-2146
- **OPEL** MOVANO passo 4078 tetto 1912-2146
- **OPEL** MOVANO passo 3682 tetto 1894-2144
- **OPEL** MOVANO passo 4332 tetto 1894-2144
- **PEUGEOT** BOXER passo 4035 tetto 1932-2172
- **PEUGEOT** BOXER passo 4035XL tetto 1932-2172
- **PEUGEOT** BOXER passo 3700 tetto 1881-2280
- **RENAULT** MASTER passo 3578 tetto 1912-2146
- **RENAULT** MASTER passo 4078 tetto 1912-2146
- **RENAULT** MASTER passo 3682 tetto 1894-2144
- **RENAULT** MASTER passo 4332 tetto 1894-2144

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Peso kg	Q.tà x conf.	Prezzo listino
U50060039	990x375x1014	44	1	€ 1.062.00

Composizione

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	5000 C2 - Composizione con cassetti	1	-
	5002 B2N - Base	1	-
	5002 R2 - Ripiano	1	-
	5002 S5 - Barra di fissaggio	1	-
	5003 RIC1 - Ripiano	1	-
	5003 ME - Montanti da 375 mm	1	2

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.