


RICAMBIO MOLLA

203 A



Dettagli famiglia

Codice	n°	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U02030006Q	1 Per 203 AN-CN-DN	5	€ 0.80
U02030007Q	2 Per 203 BN-EN	5	€ 0.80

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000