


RICAMBIO COPPIA TASSELLI

374 NB

- Per mazzuole 374 N



Dettagli famiglia

Codice	Ø tassello mm	Ø foro mm	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U03740014Q	35	15	5	€ 7.70
U03740015Q	40	17	5	€ 8.60
U03740016Q	50	20	5	€ 11.70
U03740017Q	60	22	5	€ 14.70

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000