


RICAMBIO NASELLI

281 CR



- Ricambio per chiavi 281 C
- Confezione 2 pz
- Non utilizzabili con chiavi a compasso 281 C precedenti al 2013

Dettagli famiglia

Codice	Ø naselli mm	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U02810412Q	2	1	€ 3.25
U02810413Q	3	1	€ 3.25
U02810414Q	4	1	€ 3.25
U02810415Q	5	1	€ 3.25
U02810416Q	6	1	€ 3.25
U02810417Q	7	1	€ 3.25
U02810418Q	8	1	€ 3.25
U02810419Q	10	1	€ 3.35
U02810420Q	12	1	€ 3.35

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000